

# Raport diagnostyczny samochodu

Raport jest tworzony przez **LAUNCH X-431** produkt

## Informacje o pojeździe

Numer licencji:

Rocznik:2015

Wytworzone:Land Rover

Model:Discovery Sport(L550)

VIN:SALCA2

Licznik:104137 km

Czas Testu:2022-09-27 12:28:33PM

Wersja oprogramowania pojazduV34.20

Wersja aplikacji diagnostycznej:V7.05.016

Operacja użytkownika:

> Health Report

> Health Report > PSCM (Power steering control module)

## Diagnostyczny Kod Usterki

Diagnostycz	Opis	Status	System
P1783-00	Transmission over-temperature condition	Intermittent	AWDCM (All wheel drive control module)
U0300-46	Internal control module software incompatibility	Permanent	GWM (Gateway module)
U2100-56	Initial configuration is not complete.	Permanent	PSCM (Power steering control module)
B13C2-49	Windshield misting sensor	Permanent	HVAC (Wentylacji ogrzewania i klimatyzacji moduł kontroli)